

1.Adım: 4 adet çıkan ince metal çubukların 2 adet deliksiz olanı kumaşın yanlarındaki boşluklardan geçirilir.



2.Adım: Kumaş parçası geçirilen metaller ayak metallerine 4 yandan vidalanır.



3.Adım: Metal çubuklardan kalan delikli olan 2 metal çubuk delikler üste bakacak şekilde 4 yandan vidalanır.

