






IDA ÇALIŞMA MASASI



KULLANILAN AKSESUARLAR




İDA ÇALIŞMA MASASI




1

Alt baza minifiks mili ile alt tablaya bağlanır.




2

Yan tablalar alt tablaya minifiks mili ile bağlanır.




3

Arka kayıt yan tablaya minifiks mili ile yan tablaya bağlanır.




4

Sol yan tabla arka kayıt tablaya minifiks mili ile bağlanır.




5

Üst tabla yan tablalara minifiks mili ve kavala ile birbirine bağlanır.




6

1 numaralı alt ve üst tablalar 3 numaralı orta dikmeler'e kavala ve minifiksler ile birbirine monte edilir.




7

2 numaralı üst yan dikmeler minifiks ile 1 numaralı alt ve üst parçaya geçirilerek üst gövde oluşturulur




8

12 numaralı üst kapak 2 numaralı üst yan dikmeye menteşe ile önceden işaretlenmiş deliğe vidalanarak bağlanır




9

Büyük arkalık üst gövdeye çivi ile çakılır




10

Hazırlamış olduğumuz üst gövdeyi tabla üzerindeki minifiks ile alt gövdeye bağlanır.




DETAY A




11

ÇEKMECE KURULUMU



12

Çekmece yan tablaya bağlanır.



13

Alt kapak yan tablaya menteşe ile bağlanır